

令和2年度  
幹線通学路の対策例

	危険箇所名・住所	通学路の状況	担当機関	対策内容
1	上本町13-10付近 交差点	グリーンベルトを設置しわかりやすくしてほしい。	高槻市	グリーンベルトの設置
2	真上町6-4 新真上第2公園南東側	通過又は左折する車に注意を呼びかける看板を設置してほしい。	高槻市	「スピード注意」看板の設置
3	下田部町1-17-4北側 交差点付近	「スピード落とせ」「前方注意」の路面標示が消えかけている。	高槻市	「スピード落とせ」「前方注意」の路面標示の補修
4	栄町2-13-9 栄町集会所斜め前	車道の陥没に雨水がたまり、車が通行すると路側帯を歩く児童に水がかかる。	高槻市	車道陥没部分の補修
5	寺谷町30-1 南側	通学路である階段周辺に草や木が生い茂ってきているため、車からの視界も、子どもからの視界も悪くなり、夕方は薄暗くなるため危険。	高槻市	階段周囲の木や草の伐採
6	梶原4-5付近 交差点	バイクが右折したり、田んぼのあたりから不意に出てくることが多い。勢いよく曲がるので注意が必要。	高槻市	ストップマークの設置
7	富田町1-24北西 富田村踏切	車両通行止めの狭い踏切をバイクが通行。登下校の児童に接触の危険性。	高槻警察署	通勤・通学時間帯に取締りを実施し、違反車両に対して切符を告知。 通報のあった単車についても嚴重注意した後、他の違反車両同様に措置。
8	三島江2-5付近	歩道に柵がついていない箇所や柵の劣化がみられる箇所がある。	大阪府	設置可能な箇所への横断防止柵の設置