

調査報告書

平成30年10月

高槻市学校ブロック塀地震事故調査委員会

目次

第1章 調査の目的等	1
1. 委員会の設置目的	1
2. 委員会への諮詢事項	1
3. 調査の方針	1
3.1. 事故原因の検証について	1
3.2. 学校の安全管理に係る再発防止策について	1
4. 委員の構成	1
第2章 事故原因の検証	2
1. 大阪府北部地震の発生	2
1.1. 地震の概況	2
1.2. 地震の特徴	4
1.3. 被害の状況	5
2. 本件事故に至る経過	6
3. 事実関係の確認等	7
3.1. ブロック塀に関する検証	7
3.2. 法定点検に関する検証	19
3.3. 日常点検に関する検証	28
3.4. 関係者の認識	32
3.5. 社会の状況	34
4. 検証の結果	36
4.1. 事故の発生原因	36
4.2. 事故の発生と点検等の実施	36
4.3. ブロック塀の管理に関する課題整理	37
4.4. 組織体制等に関する課題整理	37
第3章 再発防止策の提言	39
1. 再発防止策の検討	39
1.1. 地震発生後の対応方針	39
1.2. 地震発生後のブロック塀に係る市の取組	39
1.3. 他の施設や他自治体の状況	40
1.4. 再発防止策検討における視点と提言の方向性	41
2. 再発防止策の提言	43
2.1. 市が取り組むべき方策	43
2.2. 国等に要望すべき取組	44
2.3. 市民が取り組める方策	44
おわりに	45

【資料編】	46
資料 1 会議の開催経過	47
資料 2 調査委員会の委員名簿	47
資料 3 詮問書	48
資料 4 寿栄小学校ブロック塀の物的調査について	49
資料 5 建築基準法(点検関係抜粋)	68
資料 6 平成 20 年 3 月 10 日国土交通省告示第 282 号(同月 31 日改正告示第 414 号)	69
資料 7 高槻市公共建築物の定期点検の実施に関する要綱	70
資料 8 平成 20 年 10 月 17 日付け高都建第 242 号	72
資料 9 平成 19 年度法定点検結果票(寿栄小学校)	73
資料 10 平成 22 年度法定点検結果票(寿栄小学校)	86
資料 11 平成 25 年度法定点検結果票(寿栄小学校)	90
資料 12 平成 28 年度法定点検結果票(寿栄小学校)	94
資料 13 寿栄小学校における点検表(関連箇所)	98
資料 14 文部科学省からの通知	100
資料 15 文部科学省学校ブロック塀全国調査の結果	106
資料 16 ヒアリングの実施実績	117
資料 17 寿栄小学校ブロック塀調査時写真	118
資料 18 小中学校のブロック塀等の撤去および残存状況	137
資料 19 小中学校ブロック塀緊急撤去関係写真	141
資料 20 寿栄小学校プール設計図書	163